

# CERTIFICACIÓN

Singular.

Ctra. Pedro Muñoz, Km. 1 - Nave 58  
 Apdo. Correos 51  
 13700 Tomelloso (Ciudad Real)  
 Tel. 926 501060 / Tel.Fax. 926 506450  
 ITP15044-2



## CONCLUSIONES. EVALUACIÓN DE REQUISITOS APLICABLES A PLATOS DE DUCHA

**Servicio:** ITP15044  
**Muestra a ensayar:** Plato de ducha de uso doméstico.  
**Material:** Soporte piedra natural  
**Dimensiones:** 1600 x 700 mm , e: 25mm



**Fecha de recepción:** 02/12/2015  
**Nº Referencia Itecam:** MAT-ITP15044-2  
**Fecha de ensayo:** 09/12/2015– 19/01/2016  
**Cliente:** ANJASORA, S.L.

### RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYOS REALIZADOS	CONDICIONES DE ENSAYOS SEGÚN NORMA	RESULTADO	CLASE
<b>Aptitud para la limpieza.</b> • Aspecto de la superficie según apartado. • Evacuación de agua según apartado.	UNE-EN 14527:2006+A1:2010. Apdo. 5.2	CORRECTO	<b>1</b> Según UNE-EN 14527:2006+A1:2010
<b>Durabilidad</b> • Estabilidad del del fondo del plato de ducha. • Resistencia a los agentes químicos y a las manchas • Resistencia a las variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010. Apdo. 5.3	SIN DETERIORO	
<b>Absorción de agua</b>	UNE-EN 13755:2008	0,1 %	-
<b>Determinación de la Energía de rotura</b>	UNE-EN 14158:2004	1961 J	-
<b>Dureza superficial al rayado</b>	UNE 67101/M1	Dureza de Mohs 6	-
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	UNE-ENV 12633:2003	USRV 107	<b>3</b> según CTE DB-SUA-1

Conforme a los ensayos solicitados por el cliente y el resultado obtenido en los mismos, se puede asignar a la muestra la **CLASE 1** según la norma indicada UNE-EN 14527.



Fine.

Ctra. Pedro Muñoz, Km. 1 - Nave 58  
 Apdo. Correos 51  
 13700 Tomelloso (Ciudad Real)  
 Tel. 926 501060 / Tel.Fax. 926 506450  
 ITP15044-1



## CONCLUSIONES. EVALUACIÓN DE REQUISITOS APLICABLES A PLATOS DE DUCHA

**Servicio:** ITP15044  
**Muestra a ensayar:** Plato de ducha de uso doméstico.  
**Material:** Soporte mineral con placa de piedra natural de 1,2 mm  
**Dimensiones:** 1600 x 1000 mm, e:25 mm



**Fecha de recepción:** 18/11/2015  
**Nº Referencia Itecam:** MAT-ITP15044-1  
**Fecha de ensayo:** 24/11/2015– 18/01/2016  
**Cliente:** ANJASORA, S.L.

### RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYOS REALIZADOS	CONDICIONES DE ENSAYOS SEGÚN NORMA	RESULTADO	CLASE
<b>Aptitud para la limpieza.</b> • Aspecto de la superficie según apartado. • Evacuación de agua según apartado.	UNE-EN 14527:2006+A1:2010. Apdo. 5.2	CORRECTO	<b>1</b> Según UNE-EN 14527:2006+A1:2010
<b>Durabilidad</b> • Estabilidad del del fondo del plato de ducha. • Resistencia a los agentes químicos y a las manchas • Resistencia a las variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010. Apdo. 5.3	SIN DETERIORO	
<b>Absorción de agua</b>	UNE-EN 13755:2008	0,2 %	-
<b>Resistencia a la adherencia</b>	UNE-EN 1015-12:2000	0,05 N/mm <sup>2</sup>	-
<b>Determinación de la Energía de rotura</b>	UNE-EN 14158:2004	4903 J	-
<b>Dureza superficial al rayado</b>	UNE 67101/M1	Dureza de Mohs 5	-
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	UNE-ENV 12633:2003	USRV 114	<b>3</b> según CTE DB-SUA-1

Conforme a los ensayos solicitados por el cliente y el resultado obtenido en los mismos, se puede asignar a la muestra la **CLASE 1** según la norma indicada. UNE-EN 14527.

